FICHA TECNICA

REPARACION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO VIEJO

(MODERNIZACION MANIOBRA DE CONTROL, MODERNIZACION DE CABINA Y TRABAJOS MECANICOS)

- MANIOBRA DE CONTROL 3 PARADAS
- VARIADOR VELOCIDAD
- VARIADOR DE OPERDAO DE PUERTAS
- TRAJETA DE ENCODER
- SISTEMA DE NIVELACION DE PISO
- SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS
- INDICADOR DE CABINA GRANDE MATRIZ DE PUNTO
- BOTONES DE PASILLO
- BOTONES DE CABINA
- INDICADOR DE PASILLO PEQUEÑO MATRIZ DE PUNTO
- SISTEMA DE ALARMA / ALUMBRADO
- MODERNIZACION DE CABINA EN FORMICA
- SUMINISTRO DE EXCEENTRICA
- SUMINISTRO DE ACEITERAS DE LUBRICACION
- SUMINISTRO DE ROLDANA
- SUMINISTRO DE ZAPATAS DE CABINA
- SUMINISTRO DE ZAPATAS DE PUERTAS DE CABINA/PISO
- SUMINISTRO DE ZAPATAS DE CONTRAPESO
- REALINEACION DE RIELES/ CABINA
- SERVICIO DE MANO DE OBRA

CONDICIONES DEL PROCESO.

LAS EMPRESA INTERESADAS EN PARTICIPAR TIENEN QUE HACER EL LEVANTAMIENTO DEL LUGAR, SOLICITANDO LO A UNOS DE ESTE CORREO (RONNY.CONCEPCION@PGR.GOB.DO/FRANCIS.RAMIREZ@PGR.GOB.DO)

DURACION DEL TRABAJO 5 DIAS LABORABLES

CONDICIONES DE PAGO 60 DIAS LABOABLES