



VIASAN

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L

REMODELACIÓN • DISEÑO • CONSTRUCCIÓN

RNC: 132-04747-8

RPE: 90443

Calle Coronel Rafael Fernández Domínguez no.4, Suite 4A, Ensanche La Fe, Distrito Nacional

Fecha: 26/1/23

COTIZACIÓN

CLIENTE: Procuraduría General De La República (PGR)

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN REQ. NO. 022-6465

REFERENCIA:

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0003

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS				
1.001	(2) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional , eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo manejadora. Mis observaciones:(Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1.00	UD	RD\$ 494,915.25	RD\$ 494,915.25
1.002	(1) Aire acondicionado de 5 toneladas convencional , eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Piso-Techo, Split, Señal 24 voltios. Mis observaciones:(Requiere palometas y base para condensador).	1.00	UD	RD\$ 115,254.24	RD\$ 115,254.24
1.003	(1) Aire acondicionado de 3 toneladas convencional , eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo Piso-Techo, Split, Señal 24 voltios. Mis observaciones:(Requiere trabajo en ductería, palometas y base para condensador).	1.00	UD	RD\$ 91,525.42	RD\$ 91,525.42
1.004	(1) Aire acondicionado de 36000 BTU convencional , eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split. Mis observaciones:(Requiere palometas y base para condensador).	1.00	UD	RD\$ 81,355.93	RD\$ 81,355.93
1.005	(1) Aire acondicionado de 18000 BTU convencional , eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split. Mis observaciones:(Requiere palometas y base para condensador).	1.00	UD	RD\$ 37,288.14	RD\$ 37,288.14
1.006	(1) Aire acondicionado de 12000 BTU convencional , eficiencia mínima 13, R410A, Voltaje:220v, Tipo: Split. Mis observaciones:(Requiere palometas y base para condensador).	1.00	UD	RD\$ 27,118.64	RD\$ 27,118.64

DESGLOSE GENERAL	
SUB TOTAL GENERAL	RD\$ 847,457.63
ITBIS (18%)	RD\$ 152,542.37
TOTAL GENERAL	RD\$ 1,000,000.00



Michael Sánchez G

Msc. Ing. Michael Sánchez González
Gerente General

Ángel Junior Viallet Toribio

Ing. Ángel Junior Viallet Toribio
Gerente General

Michael Sánchez G

