



REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

<b>NUMERO</b>	021 - 5186
<b>FECHA REQ.</b>	08/09/2021
<b>DEPENDENCIA</b>	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
AST3	1	UNI	ACOND. DE AIRE SPLIT 24000 BTU
AIRE SPLIT DE 24,000 BTU. R-410			
CONDI	1	UNI	CONDENSADOR DE 36000 BTU R-22
CONDENSADOR DE 36,000 BTU, R-410			
MGA	1	UNI	MAPP GAS
VAPLA	5	LIB	VARILLADE PLATA
SON 5 UNIDADES DE VARILLA DE PLATA.			
VTLR	1	UNI	VENTILADOR
ES UN VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE 24,000 BTU, EJE DE 1/2, 1075 RPM CON SU CAPACITOR.			
ALA4	200	PIE	ALAMBRE #10
ES ALAMBRE NO. 10 THNN AMERICANO.			
TULQ	100	PIE	TUBERIA LIQUID TAPE DE 1/2
ES TUBERIA LIQUID TIGHT DE 3/4.			
TEP33	1	UNI	TAPE 3M SCOTCH SUPER 33+
BK1	1	UNI	BREAKER GSO 1P 30 A.GE. THQL
ES UN BREAKER DOBLE GRUESO DE 30 AMPERES.			
CROSST2	10	UNI	CROSSTEE 2" ✓
EL CROSSTEE ES DE 2 PIES.			
PNFIS	60	UNI	PLAFON FISURADO 2 X 2" ✓
EL PLAFON ES 2*4. TIPO RADAR			
BATPIN	8	UNI	BATERIA PARA INVERSOR ✓
SON 8 BATERIAS DE 6 V.			
JUMPER	6	UNI	JUMPER ✓

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
**NO EXISTENCIA DE MERCANCIA**



REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

NUMERO	021 - 5186
FECHA REQ.	08/09/2021
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
SON JUMPER PARA BATERIA DE 1 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 2 MULTIFIBRA)			
CABAT	2	UNI	CABEZOTE DE BATERIA ✓
SON JUMPLER DE 3 PIES DE LARGO, ALAMBRE NO. 2 MULTIFIBRA.			
BPBGR	2	UNI	BASE PARABATERIA ✓
SON JUMPLER DE 10 PIES DE LARGO, ALAMBRE NO. 2 MULTIFIBRA.			
DO60	1	UNI	DOBLE TIRO DE 60 AMPERES
CELE	1	UNI	CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA DE CRISTAL
ES UNA CERRADURA ELECTRICA DE PUERTA COMERCIAL.			
LLAV1	1	UNI	LLAVIN COMPLETO ✓
ES UN LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL			
APA	4	CUB	AZUL POSITIVO ACRILICA ✓
SON 4 GALONES.			
MOTAN	4	UNI	MOTA ANTIGOTAS ✓
B3	4	UNI	BROCHADE 3 PULGADAS ✓
CPT	1	UNI	CONSOLA PISO TECHO 36000 BTU
ES UN RETRICTOR TIPO BALA DE 36,000 BTU.			
PINSG	3	CUB	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO
ES SEMIGLOSS BLANCO 00.			





REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 5186
FECHA REQ.	08/09/2021
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
----------	----------	--------	-------------

OBSERVACIONES

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DE LA FISCALIA SANTIAGO RODRIGUEZ.

Preparado por	Verificado por
Nombre: JEURY RODRIGUEZ	Nombre: <i>Wladimir Mejía</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>Wladimir Mejía</i>



Autorizado Por:
Nombre: <i>Filma de Peig D.</i>
Firma: <i>Peig D.</i>

RECIBIDO  
10/9/2021  
9:29 AM  
Para Santos



*[Signature]*  
sept. 10

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DEPARTAMENTO DE ALMACEN  
NO EXISTENCIA DE MERCANCIA



## FICHA TECNICA BATERIAS PARA INVERSOR



**TIPO DE BATERIA:** DE LIQUIDO ACIDO

**CAPACIDAD:** 6 V

CAPACIDAD :
5 hrs: 185 AH
20 hrs: 225 AH
100 hrs: 250 AH

DIMENSION:
Largo: 10.39in (264.00 mm)
Ancho: 7.13in (181.00 mm)
Altura: 10.87in (276.00 mm)
<b>Peso:</b> 62.00lb (28.12 kg)

CAPACIDAD DE RESERVA:
25 amps: 447 min
56 amps: min
75 amps: 115 min

**Preparado por:**

Leonardo García Ramirez  
**Electromecánico**  
**División de Mantenimiento y Edificaciones**





**Dirección General Administrativa  
Departamento de Servicios Generales**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
Fecha: 9/9/2021  
Hora: 9:15 AM  
Firma: Ansel Dolso

PGR-SG-119-2021

Santo Domingo, D. N  
08 de septiembre del 2021

A : Vilma Alexandra Pérez Díaz  
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vía : Jorge Antonio Báez Sánchez  
Gerente Administrativo del Ministerio Público

Asunto : Solicitud de compra de materiales y servicio para el remozamiento de la fiscalía de Santiago Rodriguez

Anexos : Informe técnico, listado de materiales con precio, requisición no. 021-5186, 021-5187, fichas técnicas, solicitud del servicio d/f 17 de agosto 2021

Distinguida licenciada,

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted a través de sus buenos oficios, para solicitar la compra de equipos de refrigeración, materiales ferreteros y servicio de impermeabilización, con la finalidad de remozar y climatizar la fiscalía de Santiago Rodriguez, según se indica en informe técnico anexo a esta solicitud.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente solicitud y reiterándonos a su disposición.

  
Junior Estephan Vasquez Ruiz  
Encargado del Departamento de Servicios Generales

**PROCEDER**





## Dirección General Administrativa Departamento de Servicios Generales

Santo Domingo, D.N.  
02 de septiembre del 2021

### INFORME TÉCNICO

A : **Junior Estephan Vásquez.** Encargado del Departamento de Servicios Generales

Vía : **Vladimir Mejia Hiciano.** Encargado de la División de Mantenimiento (Interino)

ASUNTO : Informe levantamiento genera fiscalía Santiago Rodríguez.

ANEXO : Fotograma, solicitud de reparación de aire acondicionado vía oficio, solicitud de evaluación y reposición de equipo sobre explosión eléctrica por parte de la magistrada Titular Sumaya Rodriguez, Listado de Materiales.

### OBJETIVO:

El martes 20 de agosto del 2021, fue realizado por la División de Mantenimiento de Edificaciones del Departamento de Servicios Generales un viaje a la Fiscalía Santiago Rodríguez, ubicado en la provincia del mismo nombre, para evaluar las necesidades y problemáticas existente en esta dependencia, además de realizar chequeo y trabajo de reparación de aires acondicionado, cambio de lámparas y plafones manchados por causas de la filtración. Estas actividades fueron realizadas por los técnicos **Norberto García, Marcos Jiménez** y quien suscribe, **Ing. Elvis Aybar**, acompañados por el técnico del Departamento de informática, **Darwin Guillen**.



## Dirección General Administrativa Departamento de Servicios Generales

### OBSERVACIONES:

- **Edificación:** Actualmente la fiscalía se encuentra ubicada en los terrenos traseros del Palacio de Justicia, y es una edificación de un nivel, independiente a la Suprema Corte de Justicia. Cuenta con un área de construcción de 140 m<sup>2</sup> aproximadamente, presenta problemas de filtración, aunque el fino de techo se observa en buen estado y contiene la cantidad necesaria de desagües, se detectó, un deterioro en el impermeabilizante y está generando filtraciones, producto a esto, se observan varios plafones manchados e inservibles. Cabe resaltar que se aprovechó el viaje y fueron reemplazados 48 unidades de plafón fisurado **2 pulg. x 2 pulg.**, con la salvedad de no corregirse el problema de filtración se volverán a dañar.

Fruto de los mismos problemas, también hay que realizar un mantenimiento de pintura en algunos muros.

La puerta principal de acceso a la fiscalía es en cristal tipo comercial la misma tiene un llavín del cual no se tiene la llave ya que nunca se habilitó, no tiene el orificio o cajuela donde se introduce el pivote, la puerta de control de acceso que controla la recepcionista tiene la cerradura eléctrica dañada, en otro habito el letrero que identifica la unidad está muy deteriorado y en mal estado.

- **Sistema eléctrico:** Parte fundamental de la visita fue una explosión causada por problemas eléctricos que ocasionó que se dañaran varios equipos de tecnología, como computadoras, cámaras y swich de data y por lo mismo nos acompañó el técnico de informática quien hizo una evaluación de los daños y el reporte de los mismo a su departamento, se determinó que el corto eléctrico fue ocasionado por problemas de la CDE fuera de la edificación.

Internamente los trabajos necesarios son el cambio de luminarias por paneles led el cual se le dio inicio realizando el cambio de cinco lámparas por paneles, restando veinte unidades de las cuales tres son paneles de superficies y diecisiete son para plafón, fueron llevadas y dejadas en la fiscalía quince por lo que solo restaría por llevar cinco paneles, tres de ellos con sus bases y el cambio



## **Dirección General Administrativa Departamento de Servicios Generales**

de baterías de inversor las cuales están presentando problemas de mantenimiento de carga.

- **Climatización:** La unidad cuenta con tres (3) equipos de aire acondicionado, dos (2) tipos centrales con sus ducterías, uno de tres (3) toneladas de capacidad y otro de dos (2) toneladas, además de un aire tipo Split de doce mil (12,000 BTU). El aire de dos toneladas presenta problemas en el abanico del condensador, este, fue reparado provisionalmente por el técnico, pero debe ser sustituido, por otra parte, el aire de tres toneladas tiene el condensador dañado.

Cabe resaltar que el área de sala de espera no se encuentra climatizada actualmente, de los tres equipos solo uno está trabajando con la eficiencia requerida.

### **RECOMENDACIONES:**


- Impermeabilizar el techo con lona asfáltica.
- Cambio de plafones dañados producto de filtración.
- Cambios de lámparas fluorescentes por paneles led 2x2.
- Cambio de baterías del inversor.
- Cambio de cerradura eléctrica en puerta acceso a recepción.
- Cambio y habilitación de cerradura puerta comercial de acceso principal.
- Reparación de protector de hierro en puerta principal.
- Reparación de los dos aires tipo manejadora.



## Dirección General Administrativa Departamento de Servicios Generales

- Adquisición e instalación de un equipo de 24,000 BTU tipo Split R-410 en área de sala de espera.
- Cambio de letrero principal.
- Pintura en áreas afectadas.

Preparado por:

  
Elvis Antonio Aybar Gil  
**INGENIERO**




Div. De Mantenimiento y Edificaciones.






**Dirección General Administrativa  
Departamento de Servicios Generales**

**Condiciones Fiscalía Santiago Rodriguez.**





**Dirección General Administrativa  
Departamento de Servicios Generales**





MINISTERIO  
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISION-MANTENIMIENTO

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 2021

OBRA: REMOZAMIENTO FISCALIA SANTIAGO RODRIGUEZ.

LOCALIZACION : SANTIAGO RODRIGUEZ, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>1.00</b>	<b>MATERIALES:</b>					
1.01	Suministro e Instalacion de Lona asfaltica granulal de 5mm	161.04	M2	550.00	88,572.00	
1.02	Suministro e instalacion de Aire Split de 24,000 BTU R410	1.00	UD	44,000.00	44,000.00	
1.03	Condensador de 36,000 BTU R410	1.00	UD	38,000.00	38,000.00	
1.04	Retrictor tipo bala de 36,000 BTU	1.00	UD	600.00	600.00	
1.05	Mapp gas	1.00	UD	500.00	500.00	
1.06	Varilla de plata	5.00	UD	80.00	400.00	
1.07	Ventilador para condensador de 24,000 BTU eje de 1/2, 1075 RPM con su capacitor	1.00	UD	4,200.00	4,200.00	
1.08	alambre # 10 THNN Americano.	200.00	FT	16.95	3,390.00	
1.09	Tuberia Liquid tight de 3/4"	100.00	FT	38.00	3,800.00	
1.10	Tape 3m súper 33	1.00	UD	480.00	480.00	
1.11	Braker de 30 amp, doble grueso	1.00	UD	893.97	893.97	
1.12	Croste de 2 pies	10.00	UD	66.08	660.80	
1.13	Plafon fisurado 2*4Tipo Radar	60.00	UD	322.14	19,328.40	
* 1.14	Lámparas led 2*2	5.00	UD	1,611.88	8,059.40	No
1.15	Baterias para inversor de 6 voltio	8.00	UD	9,500.00	76,000.00	
1.16	Jumper para Bateria de 1 pie de largo (Alambre #2 Multifibra)	6.00	UD	250.00	1,500.00	
1.17	Jumper para Bateria de 3 pie de largo (Alambre #2 Multifibra)	2.00	UD	750.00	1,500.00	
1.18	Jumper para Bateria de 10 pie de largo (Alambre #2 Multifibra)	2.00	UD	2,200.00	4,400.00	
1.19	Doble tiro de 60 amperes	1.00	UD	450.00	450.00	
1.20	Cerradura electrica para puerta comercial	1.00	UD	2,500.00	2,500.00	
1.21	Llavin para puerta comercial	1.00	UD	750.00	750.00	
* 1.22	Tanque de refrigerante R410	1.00	Tanque	8,500.00	8,500.00	} No
* 1.23	Pintura acrilica blanco 00	2.00	Cubeta	5,500.00	11,000.00	
1.24	Pintura acrilica azul positivo	4.00	Gls	1,100.00	4,400.00	
1.25	Mota antigota	4.00	UD	125.00	500.00	
1.26	Brocha de 3 "	4.00	UD	150.00	600.00	



MINISTERIO  
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISION-MANTENIMIENTO

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 2021


OBRA: REMOZAMIENTO FISCALIA SANTIAGO RODRIGUEZ.

LOCALIZACION : SANTIAGO RODRIGUEZ, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.27	Pintura semigloss blanco 00	3.00	Cubeta	8,000.00	24,000.00	
<b>TOTAL</b>						<b>RD\$348,984.57</b>


Nota los Items sombreados son materiales disponibles tanto en  
almacen como en el CCR Las Parras.

PREPARADO POR:

  
ING. ELVIS AYBAR  
Ingeniero de la Division de Mantenimiento



REVISADO POR:

  
ING. ALEXIS MONCION  
Division de Mantenimiento

APROBADO POR:

  
VLADIMIR MEJIA HICIANO  
Encargado de la Division de Mantenimiento (Interino)

**Dirección General Administrativa**  
**Departamento de Almacén y Suministro**



Santo Domingo, D.N.  
09 de septiembre, 2021.

A : **Licda. Vilma Pérez** *Pérez D. 10-9-2021*  
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vía : **Lic. Jorge Báez** *Jorge Báez*  
Gerente Administrativo del Ministerio Público *Musa*


Asunto : Solicitud de carros de carga

Distinguida Licenciada:

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien solicitarle un carro de carga de tres niveles en color negro y un carro de carga de plataforma para ser utilizado en el Departamento de Almacén y Suministro, según la requisición anexada 021-5244.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su disposición,

Atentamente,



**Ing. José Jorge Díaz Musa**  
Encargado del Departamento de Almacén y Suministro





REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

**Requisición de Materiales y/o Equipos**

<b>NUMERO</b>	021 - 5244
<b>FECHA REQ.</b>	08/09/2021
<b>DEPENDENCIA</b>	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CARR4	1	UNI	CARRO DE CARGA DE 3 NIVELES
Carro de 3 niveles de carga con estante abierto, agarre de asas laterales y ruedas giratorias, color negro.			
CR1	1	UNI	CARRO DE PLATAFORMA P/TRANSPORTE
Plataforma de carga de color negro.			

**OBSERVACIONES**

Solicitud de carros de carga para ser utilizados en el Departamento de Almacén y Suministro.

<b>Preparado por</b>	<b>Verificado por</b>
<b>Nombre:</b> LAURA PEREZ	<b>Nombre:</b> JOSE J. DIAZ MISA
<b>Firma:</b> <i>Laura Pérez</i>	<b>Firma:</b> <i>J. Diaz</i>

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DEPTO. DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
 FECHA 10/9/2021 HORA 9:24 AM  
 FIRMA *Alfonsa Santos*

*P. D.*  
*10-9-2021*  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Procuraduría General de la República

*J. Diaz*  
*10/9/2021*  
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**PGR**  
 Rep. Dom.