



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

OK ✓

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 3790
FECHA REQ.	08/08/2023
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
TOGRA	3	P2	TOPE DE GRANITO
SON TRES TOPES EN GRANITOS:- TOPE PARA RECEPCION DE 2.00 X 0.42 M- TOPE PARA RECEPCION DE 1.84 X 0.40 M- TOPE PARA COCINA DE 1.82 X 0.66 TODOS SON COLOR GRIS NATURAL			
SEINGP	1	PIES	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE PISO
ES UN TOPE EN PINO TRATADO DE 1.82 X 0.95 M COLOR CAOBA			
SMIGT	1	PIES	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED
SON GABINETES AEREOS EN PINO TRATADO DE 1.82 X 0.77 M			

OBSERVACIONES

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE EN GRANITO, GABINETES AEREOS Y GABINETES BAJO MESETA PARA SER UTILIZADOS EN EL JUZGADO DE PAZ DE TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Preparado por	Verificado por
Nombre: ALEXIS MONCION	Nombre: <i>[Firma]</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>





**MINISTERIO
PUBLICO**
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE MATERIALES CON PRECIOS

FECHA: 14 DE JULIO DE 2023

LOCALIZACION : JUZGADO DE PAZ DE TENARES , SALCEDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1,00	MATERIALES ELECTRICOS					
1,01	LAMPARA LED 2X2 DE PLAFON	13,00	UD	1.500,00	19.500,00	
1,02	PANELES LED DE 12 WATT 4,500 K	3,00	UD	300,00	900,00	
1,03	BREAKER DOBLE GRUESO DE 30 AMP	4,00	UD	420,00	1.680,00	
1,04	TAPE 3M SUPER 33	1,00	UD	900,00	900,00	
1,05	TOMACORRIENTE CON SU TAPA	20,00	UD	250,00	5.000,00	
1,06	ALAMBRE DE GOMA 10/2	250,00	PIE	28,00	7.000,00	
1,07	TUBO EMT DE 2 PULG	1,00	UD	1.500,00	1.500,00	
1,08	ABRAZADERA DE 3/4 PULG	10,00	UD	25,00	250,00	
1,09	INTERRUPTOR SENCILLO	6,00	UD	180,00	1.080,00	
1,10	INTERRUPTOR DOBLE	1,00	UD	220,00	220,00	
1,11	LAMPARA TIPO COBRA CON FOTO CELDA	1,00	UD	2.500,00	2.500,00	
1,12	TAPA CIEGA 2X4	3,00	UD	100,00	300,00	
1,13	REGISTRO NEMA 3 4X4X4	1,00	UD	350,00	350,00	
1,14	CONECTOR UF PARA ALAMBRE DE GOMA DE 1/2	4,00	UD	30,00	120,00	
1,15	CONECTOR LT DE 3/4 PULG	4,00	UD	25,00	100,00	
1,16	TUBERIA LT DE 3/4 PULG	50,00	PIE	12,00	600,00	
1,17	CAJA DE BREAKER AMERICANA DE 8 A 16	1,00	UD	5.500,00	5.500,00	
						47.500,00
2,00	MATERIALES DE PLOMERIA :					
2,01	INODORO COMPLETO	1,00	UD	10.000,00	10.000,00	
2,02	LAVAMANOS DE PEDESTAL	1,00	UD	7.000,00	7.000,00	
2,03	MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	1,00	UD	2.500,00	2.500,00	
2,04	MEZCLADORA DOBLE PARA FREGADERO	1,00	UD	1.500,00	1.500,00	
2,05	FREGADERO DE UNA BOCA	1,00	UD	2.500,00	2.500,00	
2,06	MANGUERA PARA LAVAMANOS	1,00	UD	350,00	350,00	
2,07	SIFON PARA LAVAMANOS	2,00	UD	110,00	220,00	
2,08	BOQUILLA PARA LAVAMANOS	1,00	UD	80,00	80,00	
2,09	JUNTA DE CERA	1,00	UD	100,00	100,00	
2,10	MANGUERA PARA INODOROSO	1,00	UD	120,00	120,00	
2,11	LLAVE ANGULAR DE 1/2 PULG	3,00	UD	250,00	750,00	
2,12	LLAVE ANGULAR DOBLE DE 1/2 PULG	1,00	UD	230,00	230,00	
2,13	PVC 16 ONZ	1,00	UD	340,00	340,00	
2,14	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	2,00	UD	285,00	570,00	
2,15	COLA DE LAVAMANOS	1,00	UD	185,00	185,00	
2,16	BOQUILLA PARA FREGADERO	2,00	UD	50,00	100,00	
2,17	TUBO DE 2 PULG SDR41	1,00	UD	1.100,00	1.100,00	
2,18	MEZCLADORA PARA DUCHA MONOMANDO	1,00	UD	3.500,00	3.500,00	
2,19	TUBO DE 1/2 PULG DE PRESION PVC	1,00	UD	800,00	800,00	
2,20	CODO DE 1/2 PULG PVC	12,00	UD	35,00	420,00	
2,21	CODO DE 2 PULG	4,00	UD	200,00	800,00	
2,22	TUBO DE 3/4 PULG DE PRESION PVC	4,00	UD	55,00	220,00	
2,23	CODO DE 3/4 PULG PVC	18,00	UD	20,00	360,00	
2,24	TEE DE 3/4 PULG	12,00	UD	18,00	216,00	

Am



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE MATERIALES CON PRECIOS

FECHA: 14 DE JULIO DE 2023

LOCALIZACION : JUZGADO DE PAZ DE TENARES , SALCEDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
2,25	ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PULG	14,00	UD	29,00	406,00	
2,26	CODO GALVANIZADO DE 1/2 PULG	8,00	UD	95,00	760,00	
2,27	NIPLE DE 1/2 PULG	4,00	UD	35,00	140,00	
2,28	SIFON DOBLE DE 1 1/4 PULG	1,00	UD	350,00	350,00	
2,29	BOMBA CON SU TANQUE HIDRONEUMATICO DE 1 HP	1,00	UD	9.000,00	9.000,00	
2,30	ADAPTADOR MACHO DE 1 PULG	4,00	UD	35,00	140,00	
2,31	REDUCCION DE 1 A 3/4 PULG	4,00	UD	25,00	100,00	
2,32	LLAVE DE PASO DE 3/4 PULG	3,00	UD	150,00	450,00	
2,33	CHECK HORIZONTAL DE 3/4 PULG	1,00	UD	100,00	100,00	
2,34	CHECK VERTICAL DE 3/4 PULG	1,00	UD	100,00	100,00	
2,35	TEFLON	2,00	UD	25,00	50,00	
2,36	COLA DE FREGADERO	2,00	UD	220,00	440,00	
2,37	BOQUILLA PARA LAVAMANOS	1,00	UD	700,00	700,00	
2,38	COLA PARA LAVAMANOS	1,00	UD	125,00	125,00	
2,39	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PULG	8,00	UD	25,00	200,00	
2,40	COPLIN DE 3/4 PULG	4,00	UD	25,00	100,00	
2,41	TRAMPA DE GRASA PLASTICA	1,00	UD	4.000,00	4.000,00	
2,42	CEMENTO BLANCO	10,00	LB	10,00	100,00	
						51.222,00
3,00	MATERIALES FERRETEROS :					
3,01	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00	2,00	CUB	9.500,00	19.000,00	
3,02	PINTURA ACRILICA BLANCO 00	1,00	CUB	8.500,00	8.500,00	
3,03	PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO	2,00	GAL	1.500,00	3.000,00	
3,04	BROCHA DE 3 PULG	4,00	UD	260,00	1.040,00	
3,05	MOTA ANTIGOTA	4,00	UD	250,00	1.000,00	
3,06	PORTA ROLO	4,00	UD	150,00	600,00	
3,07	PLAFON RADAR 2X4 PIE	52,00	UD	250,00	13.000,00	
3,08	CROSS TEE DE 2 PIE	52,00	UD	37,00	1.924,00	
3,09	CROSS TEE DE 4 PIE	52,00	UD	73,96	3.845,92	
3,10	MAIN TEE DE 12 PIE	14,00	UD	235,00	3.290,00	
3,11	ANGULARES	23,00	UD	139,82	3.215,86	
3,12	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULG , CABEZA PLANA	2,00	CAJ	72,08	144,16	
3,13	CLAVOS TIPO L	50,00	UD	12,50	625,00	
3,14	FULMINANTES CALIBRE 22	50,00	UD	7,30	365,00	
3,15	ALAMBRE DULCE	5,00	ROLL	106,10	530,50	
3,16	PLANCHA DE FIBRA DE YESO	4,00	UD	740,00	2.960,00	
3,17	PLANCHA DE DENGLASS	2,00	UD	1.500,00	3.000,00	
3,18	CEMENTIN	2,00	FDA	250,00	500,00	
3,19	PARALES DE 2 1/2 PULG	5,00	UD	254,00	1.270,00	
3,20	DURMIENTES DE 2 1/2 PULG	2,00	UD	200,00	400,00	
3,21	ESQUINEROS METALICOS	4,00	UD	250,00	1.000,00	
3,22	MASILLA PARA SHEETROCK	1,00	UD	1.500,00	1.500,00	



MINISTERIO
PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE MATERIALES CON PRECIOS

FECHA: 14 DE JULIO DE 2023

LOCALIZACION : JUZGADO DE PAZ DE TENARES , SALCEDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6,00	TOPE EN GRANITO Y GABINETES :					
6.01	SERVICIO DE CONFECCION DE TOPE PARA RECEPCION DE 2,00 X 0.42 M COLOR GRIS NATURAL.	1,00	UD	15.000,00	15.000,00	
6.02	SERVICIO DE CONFECCION DE TOPE PARA RECEPCION DE 1.84 X 0,40 M COLOR GRIS NATURAL.	1,00	UD	10.000,00	10.000,00	
6.03	SERVICIO DE CONFECCION DE TOPE PARA COCINA DOUBLE BULLNOSE DE 1.82 X 0.66 M COLOR GRIS NATURAL, INCLUYE HUECO PARA FREGADERO	1,00	UD	25.000,00	25.000,00	
6.04	GABINETES BAJO MESETA EN PINO TRATADO DE 1.82 X 0.80 M CON DOS PUERTAS	1,00	UD	30.000,00	30.000,00	
6.05	GABINETES AEREOS EN PINO TRATADO DE 1.82 X 0.77 M DE DOS PUERTAS	1,00	UD	30.000,00	30.000,00	
						110.000,00
7,00	MOBILIARIOS					
7.01	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS	3,00	UD	6.000,00	18.000,00	
7.02	SILLAS DE VISITAS	2,00	UD	5.000,00	10.000,00	
7.03	SILLAS PLEGABLES	4,00	UD	1.500,00	6.000,00	
7.04	MESAS PLEGABLES	1,00	UD	3.500,00	3.500,00	
						37.500,00
	TOTAL GENERAL					RD\$467.402,44

Nota: Los materiales sombreados estan disponible en los depositos de la Procuraduria General de la Republica

PREPARADO POR:


Alexis Joan Mención Hernández

Ing. Civil II de la División de Mantenimiento e Infraestructura

REVISADO POR:


Danis I. Evelyn Brito Gómez

Encargado de la División de Mantenimiento e Infraestructura

APROBADO POR:

Junior Estephan Vásquez Ruiz

Encargado del Departamento de Servicios Generales PGR

Santo Domingo, D.N.
11 de agosto del 2023

PGR-DM-(450-2023)

A : **Claribel Mejía De Rapozo** *Claribel Mejía De Rapozo*
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vías : **Jorge Antonio Báez Sánchez** *Jorge Antonio Báez Sánchez*
Gerente Administrativo del Ministerio Público

Junior Estephan Vásquez Ruiz
Encargado del Departamento de Servicios Generales

Asunto : **Levantamiento técnico del Juzgado de Paz de Tenares,
provincia Hermanas Mirabal**

Anexo : **Registro fotográfico y requisiciones no. 023-3676, 023-3687, 023-3780,
023-3783 y 023-3790.**

Distinguida licenciada Mejía:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el levantamiento técnico al Juzgado de Paz de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, los registros fotográficos y las requisiciones no. 023-3676, 023-3687, 023-3780, 023-3783 y 023-3790, realizado por Alexis Monción (Ingeniero civil), Williams Lugo (Maestro constructor), Roberto Adon (Electricista) y Jhon Luis Figuereo (Plomero) todos integrantes de la División de mantenimiento e Infraestructura. Quienes realizaron una visita técnica el miércoles 05 de julio del 2023.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su disposición.


Danis Evelyn Brito
Encargada de la División de Mantenimiento.




RECIBIDO
Fecha: 18/8/2023 Hora: 3:58 pm
Juan fayano

Santo Domingo, D.N.
14 de julio de 2023

INFORME TÉCNICO

A : **Junior Estephan Vásquez Ruiz.**
Encargado del Departamento de Servicios Generales

Vía : **Danis I. Evelyn Brito Gomez**
Encargada de la División de Mantenimiento e
Infraestructura

Asunto : **Levantamiento Técnico al Juzgado de Paz de
Tenares, Provincia Hermanas Mirabal**

Anexo : **Registros Fotográficos y requisiciones no 023-3676,
023-3687, 023-3780, 023-3783 y 023-3790**

OBJETIVO:

Una comisión de la **División de Mantenimiento e Infraestructura** de este Departamento de Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, integrada por **Alexis Joan Monción Hernández (Ingeniero Civil), Williams Lugo Sánchez (Maestro Constructor), Roberto Antonio Adon (Electricista), Yhon Luis Figuereo (Plomero) y Mariano Brazoban (Pintor)** quienes realizaron una visita técnica el **miércoles 05 de julio de 2023.**

OBSERVACIONES:

- La pintura interior está deteriorada
- La dependencia tiene poca iluminación.
- Se observan cableados y manchas en el techo.
- El counter de recepción no tiene tope en granito ni cristales
- La dependencia no tiene puertas interiores.
- El baño de la dependencia está deteriorado.
- La dependencia no cuenta con una cocina.
- La rampa de acceso a la dependencia no tiene barandas y no está terminada.

RECOMENDACIONES:

- Pintar la dependencia en la parte exterior e interior en su totalidad.
- Sustituir las bombillas existentes por lámparas led 2 x 2 de plafón.
- Crear un sistema de falso de techo en plafones en toda la dependencia.
- Adecuar el counter de la recepción, con topes en granito y cristales para el buen manejo con los usuarios.
- Colocar puertas nuevas en todas las áreas.
- Readecuar el baño de la dependencia en su totalidad (sustitución de aparatos sanitarios y cambio de cerámicas).
- Crear la cocina con sus gabinetes bajo meseta, aéreos y topes en granito con su fregadero.
- Reparar la rampa de salida y confeccionar barandas para el buen acceso a la dependencia.

Preparado por:



Alexis Joan Monción Hernández

Ingeniero Civil

División De Mantenimiento e Infraestructura.



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

2

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 3819
FECHA REQ.	09/08/2023
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
SESUIN	1	UNI	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA AEREA DE CRISTAL CORREDIZA COMPLETA Y CRISTAL FIJO CON MORDURAS.			
PTACRS	1	UNI	PUERTA DE CRISTAL 40 X 82 PULG.
ES UNA PUERTA AEREA CORREDIZA COMPLETA DE 0.90X 2.10 METROS.			
VDF	1	MET2	VIDRIO FIJO
ES UN CRISTAL FIJO DE DIMENSION 1.40 METROS POR 0.80 METROS, CON MORDURAS.			

OBSERVACIONES

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA, EDIFICIO SEDE PGR.

Preparado por	Verificado por
Nombre: JEHOVANNY MATEO	Nombre: <i>[Firma]</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>



[Firma]



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 4170
FECHA REQ.	01/09/2023
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
MCPA	171 ✓	UNI	MURO EN CRISTAL O PAÑO FIJO
SON 171 PIE2 DE PAÑOS FIJOS EN CRISTAL DE 1/4 PULG , CON TINTANDO INCLUIDO. NOTA: LOS OFERENTES ✓			
DEBEN HACER UN LEVANTAMIENTO EN EL LUGAR ANTES DE REALIZAR OFERTAS			
SERINVE	156 ✓	UNI	SERVICIO E INSTALACION DE VENTANAS ✓
SON 156 PIE2 DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR BLANCA EN PERFILERIA P65 NOTA: LOS			
OFERENTES DEBEN HACER UN LEVANTAMIENTO EN EL LUGAR ANTES DE REALIZAR OFERTAS			
SESUIN	3 ✓	UNI	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
ES UN SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS COMERCIALES EN CRISTAL COLOR PLATEADO ESTA REPARACION ✓			
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE PIVOT , LLAVINES Y BRAZOS HIDRAULICOS NOTA: LOS			
OFERENTES DEBEN HACER UN LEVANTAMIENTO EN EL LUGAR ANTES DE REALIZAR OFERTAS			

OBSERVACIONES

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS, PAÑOS FIJOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS COMERCIALES EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE SAN CRISTOBAL

Nota: los pies estan General, p...



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 4170
FECHA REQ.	01/09/2023
DEPENDENCIA	2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.


Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
Preparado por			
<i>Nombre:</i> ALEXIS MONCION		Verificado por	
<i>Firma:</i>		<i>Nombre:</i>	
		<i>Firma:</i>	



Autorizado Por:

Nombre: _____

Firma: _____



Santo Domingo, D.N
11 de septiembre de 2023

PGR-SG-(0464-2023)

A : **Claribel Mejía De Rapozo** *Claribel Mejía De Rapozo 11/9/2023*
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vía : **Jorge Antonio Báez Sánchez** *Jorge Antonio Báez Sánchez 11/9*
Gerente Administrativo del Ministerio Público

Asunto : **Remisión de informe y/o solicitud de compra de materiales ferreteros y eléctricos sobre levantamiento al local de la UVG San Cristóbal**

Anexo : **Informe técnico, requisiciones no. 023-4143, 023-4144, 023-4158, 023-4170 y fichas técnicas de lo solicitado**

Distinguida licenciada,

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitir el informe técnico, sobre la readecuación a la **Unidad de Violencia de Género (UVG San Cristóbal)**, derivado del levantamiento realizado por la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales, según informe, requisiciones y fichas técnicas anexas.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su disposición,

Junior Estephan Vásquez Ruiz
Junior Estephan Vásquez Ruiz
Encargado del Departamento de Servicios Generales
JVR/lmz



Santo Domingo, D.N.
24 de agosto del 2023



A **Junior Vasquez**
Encargado del Dpto. de Servicios Generales

Asunto: Remisión Informes.


Anexos
1. Informe ocurrido en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, San Cristóbal.
2. Levantamiento Técnico a la Unidad de Violencia de Género de San Cristóbal.

Estimado Junior:

Cortésmente, le remito los dos informes: uno de lo ocurrido en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género y otro del Levantamiento Técnico a la Unidad de Violencia de Género en la Provincia de San Cristóbal, a los fines de realizar los trabajos referidos levantamientos, con carácter de urgencia.

Atentamente,



Claribel Mejía de Rapozo
Directora General Administrativa
del Ministerio Público.




CM/ dm

Santo Domingo, D.N.
17 de agosto de 2023

INFORME TÉCNICO

A : **Junior Estephan Vásquez Ruiz.** 
Encargado del Departamento de Servicios Generales

Vía : **Danis I. Evelyn Brito Gomez.** 
Encargada de la División de Mantenimiento e
Infraestructura


Asunto : **Levantamiento Técnico a la Unidad de Violencia de
Genero de San Cristóbal**

Anexo : **Registros Fotográficos**

Am

OBJETIVO:

Una comisión de la **División de Mantenimiento e Infraestructura** de este Departamento de Servicios Generales de la Procuraduría General de la Republica, integrada por **Alexis Joan Monción Hernández (Ingeniero Civil)**, **Greudy Tolentino (Cerrajero)**, **Roberto Antonio Adon (Electricista)**, **Yonathan Mercedes (Plomero)** quienes realizaron una visita técnica el **martes 15 de agosto de 2023.**



OBSERVACIONES:


- **Pintura:** La pintura no se vio tan afectada a excepción de las manchas de sangre y manchas por suciedad.
- **Muros Ligeros:** Se encontraron varios muros de sheetrock agrietados, rotos y que colapsados y fuera de su eje por la onda expansiva de la explosión (el metraje colapsado es de 66 m²).
- **Sistema de falso techo:** El sistema de falso se vio más afectado en el 1er piso, ya que casi todos los techos colapsaron, los plafones al caer al piso se destruyeron al igual que los metales (el metraje colapsado es de 150 m²).
- **Electricidad:** La electricidad solo se vio afectada en el tema de la iluminación ya que se destruyeron 23 lámparas led 2x2 de plafón, pero se recomienda cambiarlas todas en virtud que las existentes se vieron afectadas.
- **Cerrajería:** Los cristales de la fachada del edificio completo colapsaron por motivo de la onda expansiva al igual que las ventanas que al momento de caer al suelo los perfiles se doblaron. AM
- **Zócalos:** Los zócalos de los muros de sheetrock están rotos.
- **Refrigeración:** Solo se observaron dos consolas de aires acondicionado que se desprendieron de sus bases, solo se vio afectada la tubería de cobre por que se estrangulo.
- **Escalera:** La baranda del lateral derecho de la escalera se le rompieron las bases.
- **Plomería:** La plomería quedo intacta.

Nota: Procedimos a realizar la limpieza de lugar de todo lo colapsado para salvaguardar la seguridad de los empleados que están de servicio.

RECOMENDACIONES:




Se recomienda hacer las reparaciones de lugar para volver la Unidad de Violencia de Genero a su estado original


Preparado por:


Alexis Joan Monción Hernández
Ingeniero Civil
División De Mantenimiento e Infraestructura.





**REGISTRO FOTOGRÁFICO TRAGEDIA UVG SAN CRISTOBAL
ANTES DE LA LIMPIEZA POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**







A.M







A.44






**REGISTRO FOTOGRÁFICO TRAGEDIA UVG SAN CRISTOBAL
DESPUES DE LA LIMPIEZA POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**



A-11









**MINISTERIO
PÚBLICO**
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 15 DE AGOSTO 2023

OBRA: LISTADO DE MATERIALES PARA CORRECCIONES DE DAÑOS EN LA UVG DE SAN CRISROBAL POR EFECTO DE LA EXPLOSION OCURRIDA EN DICHA CIUDAD EN FECHA 14/08/2023

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	MUROS					
1.01	Plancha de sheetrock	44.00	UD	1,012.44	44,547.20	
1.02	Parales de 2 1/2" x 10' cal. 25	45.00	UD	200.53	9,023.81	
1.03	Durmiente de 2 1/2" x 10' cal. 25	18.00	UD	160.15	2,882.69	
1.04	Esquinero metalico de 10'	10.00	UD	97.00	969.96	
1.05	Clavos de pin con arandela de 1 1/4"	100.00	UD	4.20	420.08	
1.06	Fulminante verde cal. 22	100.00	UD	4.50	449.58	
1.07	Cinta de papel para sheetrock	2.00	UD	371.70	743.40	
1.08	Cinta de malla	2.00	UD	371.70	743.40	
1.09	Tornillos para plancha	8.00	Lbs	235.41	1,883.28	
1.10	Tornillos para estructura	3.00	Lbs	325.81	977.43	
1.11	Cubeta de masilla (easy finish)	4.00	UD	2,121.79	8,487.17	
1.12	Lija de agua No. 120	10.00	UD	51.19	511.88	
1.13	Madera 1" x 2" x 7'	5.00	UD	250.00	1,250.00	
1.14	Hilo nylon	1.00	UD	64.10	64.10	72,954.00
2.00	PISOS Y REVESTIMIENTO:					
2.01	Porcelanato para zocalo	6.00	M2	900.00	5,400.00	
2.02	Huella y contrahuella en porcelanato	2.00	UD	1,200.00	2,400.00	
2.03	Vinalit	4.00	Gls	1,100.00	4,400.00	
2.04	Derretido	2.00	FDA	350.00	700.00	
2.05	Cemento gris	1.00	FDA	450.00	450.00	13,350.00
3.00	PLAFONES					
3.01	Plafon fisurado tipo radar 2" x 4"	205.00	UD	389.50	79,847.50	
3.02	Crostees de 2'	205.00	UD	44.00	9,020.00	
3.03	Crostees de 4'	205.00	UD	89.00	18,245.00	
3.04	Maintee de 12'	36.00	UD	280.00	10,080.00	
3.05	Angular de 10'	20.00	UD	168.00	3,360.00	
3.06	Clavos de acero para plafon (100/1)	1.00	UD	75.06	75.06	
3.07	Tiros para plafon tipo L	100.00	UD	14.42	1,442.00	
3.08	Fulminante verde cal. 22	100.00	UD	6.20	620.00	
3.09	Alambre dulce en rollo (unidad)	4.00	UD	139.00	556.00	145,429.76
4.00	PORTAJES Y VENTANAS:					
4.01	Reparacion de puertas comerciales existentes, incluye cambios de pivot, llavines, perfilera averiada y cristales.	3.00	UD	6,000.00	18,000.00	
4.02	Paño fijo en cristal de 1/4"	170.50	P2	150.00	25,575.00	
4.03	Ventanas corrediza aluminio P65 blanco	155.35	P2	375.00	58,256.25	101,831.25



MINISTERIO
PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 15 DE AGOSTO 2023

OBRA: LISTADO DE MATERIALES PARA CORRECCIONES DE DAÑOS EN LA UVG DE SAN CRISTOBAL POR EFECTO DE LA EXPLOSION OCURRIDA EN DICHA CIUDAD EN FECHA 14/08/2023

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.01	Lampara led 2X2 110-220v 6500K	53.00	UD	2,500.00	132,500.00	
5.02	Alambre de goma12/2	100.00	FT	24.80	2,480.36	
5.03	Tape 3m scott super 33	3.00	UD	370.00	1,110.00	
6.00	PINTURA:					136,090.36
6.01	Pintura semi-gloss tropical plus Blanco 00	4.00	Cubetas	11,000.00	44,000.00	
6.02	Pintura Acrilica tropical pluss blanco 00	2.00	Cubetas	8,000.00	16,000.00	
6.03	Mota antigota	5.00	UD	325.00	1,625.00	
6.04	Brocha de 3"	5.00	UD	225.00	1,125.00	
6.05	Brocha de 2"	3.00	UD	175.00	525.00	
6.06	Portarolo	3.00	UD	450.00	1,350.00	
7.00	LIMPIEZA FINAL					64,625.00
7.01	Limpieza final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
TOTAL						RD\$539,280.37

Los materiales sombreados estan disponibles en almacen de PGR.

PREPARADO POR:

ING. ALEXIS MONCION

Division de Mantenimiento e Infraestructura

REVISADO POR:

ARQ. DANIS EVELIN BRITO

Encargada Division de Mantenimiento e Infraestructura.

APROBADO POR:

ING. JUNIOR E. VASQUEZ

Encargado del Departamento de Servicio Generales.

