

Santo Domingo, D.N
29 de septiembre de 2023

PGR-SG-(0499-2023)

A : **Claridania Cid Moronta**
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones.


Asunto : **Solicitud de compra de materiales eléctricos y ferreteros para prevención y corrección de daño causados por la tormenta Franklin.**

Anexo : Solicitud aprobada, requisición no. 023-4214 y fichas técnicas de lo solicitado

Distinguida Ingeniera,

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitir la solicitud de compra materiales **eléctricos y ferreteros**, a ser utilizados en la prevención y corrección de daños causados por la tormenta Franklin, según informe, requisición y fichas técnicas anexas a esta remisión.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente solicitud y reiterándonos a su disposición,


Junior Estephan Vasquez
Encargado del Departamento de Servicios Generales.
JVR/lmz



Dirección General Administrativa
Departamento de Servicios Generales
División de Mantenimiento e Infraestructura

DM-561-2023

Santo Domingo, D. N.
27 de septiembre de 2023

Al : **Claribel Mejía de Rapozo** *Claribel Mejía de Rapozo 20/9/2023*
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vías : **Jorge A. Báez** *Jorge A. Báez 20/9*
Gerente Administrativo del Ministerio Público

: **Junior Estephan Vasquez Ruiz** *Junior Estephan Vasquez Ruiz 27/09*
Enc. Departamento de Servicios Generales

Asunto : **Remisión de solicitud de compra de materiales para corrección de daños causados por tormenta Franklin y prevención para próximos fenómenos.**

Anexos : Listado de materiales con precios, requisición No. 023-4214 y fichas técnicas, fotos.

Distinguido licenciado:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted para solicitar materiales tales como bandejas para drenaje pluvial en tola de hierro galvanizado, plafones, derretido, entre otros, los mismos serán utilizados para reducir el efecto de las lluvias en las áreas vulnerables, y reponer los materiales afectados por las filtraciones ocasionadas por las lluvias producidas por el paso de la tormenta Franklin por el territorio nacional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su disposición.




Atentamente,

Danis Evelyn Brito Gomez
Danis Evelyn Brito Gomez


Encargada de la División de Mantenimiento e Infraestructura



FOTOS



BANDEJAS DE DRENAJE PLUVIAL CORROIDAS



PLAFONES AFECTADOS POR LA FILTRACION





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023

OBRA: LISTADO DE MATERIALES CORRECCION DE DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA FRANKLIN Y PREVENCIÓN PARA PROXIMOS FENOMENOS.

LOCALIZACION : EDIFICIO DE LAS , CENTRO DE LOS HEROES, D.N, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PLAFONES					
1.01	Plafon fisurado tipo Pebble 2X2	150.00	UD	420.00	63,000.00	65,972.51
1.02	Maintee de 12 pies	2.00	UD	200.53	401.06	
1.03	Crostees de 2 pies	10.00	UD	160.15	1,601.50	
1.04	Crostees de 4 pies	10.00	UD	97.00	969.96	
2.00	BANDEJAS					
2.01	Bandeja de 2 pies por 6 pies por 2 pulgadas con salida de 1 1/2" macho soldable, en tela galvanizada 1/16"	7.00	UD	5,664.00	39,648.00	166,096.00
2.02	Bandeja de 3 pies por 6 pies por 2 pulgadas con salida de 1 1/2" en tela galvanizada 1/16"	6.00	UD	6,844.00	41,064.00	
2.03	Bandeja de 2 pies por 15 pies por 2 pulgadas con salida de 1 1/2" en tela galvanizada 1/16" (Dividida en cuerpos para ensamblar)	2.00	UD	18,172.00	36,344.00	
2.04	Alambre de goma 12/2	200.00	FT	37.20	7,440.00	
2.05	Manguera transparente de 3/8"	50.00	FT	18.00	900.00	
2.06	Bomba de drenaje de aires a 220V	2.00	UD	4,500.00	9,000.00	
2.07	Chanel de 1/2"	10.00	UD	650.00	6,500.00	
2.08	Tarugos de enclaje (HDI)	200.00	UD	40.00	8,000.00	
2.09	Barras roscada de 3/8"X6pies	40.00	UD	360.00	14,400.00	
2.10	Tuercas de 3/8"	150.00	UD	5.00	750.00	
2.11	Arandela plana	150.00	UD	2.00	300.00	
2.12	Disco de corte de 4"	5.00	UD	350.00	1,750.00	
3.00	PLOMERIA					
3.01	Adaptadores hembra de 1 1/2" PVC	16.00	UD	35.00	560.00	
3.02	Codos PVC de 2"	20.00	UD	40.00	800.00	
3.03	Reduccion de 2" a 1 1/2"	20.00	UD	30.00	600.00	
3.04	Coupling de 2" PVC	20.00	UD	45.00	900.00	
3.05	Tee de 2" PVC	10.00	UD	55.00	550.00	
3.06	Code PVC de 2" X 45	10.00	UD	45.00	450.00	

QAG

DyP



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2023

OBRA: LISTADO DE MATERIALES CORRECCION DE DAÑOS CAUSADOS POR TORMENTA FRANKLIN Y PREVENCION PARA PROXIMOS FENOMENOS.

LOCALIZACION : EDIFICIO DE LAS , CENTRO DE LOS HEROES, D.N, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
3.07	Cemento PVC Tangit 16 onza	1.00	UD	950.00	950.00	4,810.00
4.00	DERRETIDO EN TERRAZA 5TO PISO					
4.01	Derretido blanco en juntas de 25 lbs	45.00	UD	450.00	20,250.00	
4.02	Discos de corte adiamantado para levantar derretido	6.00	UD	550.00	3,300.00	
4.03	Suaper de goma p/ derretido	6.00	UD	250.00	1,500.00	
4.04	Flota de goma p/ derretido	5.00	UD	150.00	750.00	
4.05	Estopa	10.00	UD	100.00	1,000.00	
TOTAL						RD\$263,678.51

PREPARADO POR:


ING. ELVIS AYBAR
Division de Mantenimiento e Infraestructura

REVISADO POR:


ARQ. DANIS J. EVELIN BRITO
Encargada Division de Mantenimiento e Infraestructura.

APROBADO POR:


ING. JUNIOR E. VASQUEZ
Encargado del Departamento de Servicio Generales.